

Riskbedömning – Systematiskt arbetsmiljöarbete

0 = Ingen risk

1 = Begränsad risk, acceptabel utan åtgärd

2 = Åtgärd rekommenderas

3 = Åtgärd nödvändig

Resultat av riskbedömning			Handlingsplan			
Riskkälla	Beskrivning	Bedömn.	Åtgärder	Ansvarig	Klart när	Uppföljn.
Många nödutgångar	Flera utgångar är tillika branddörrar som ej bör lämnas öppna. Idag går larm till vaktbolag om dörrar står öppna.	2	Går det att få en signal till Akutboendets personal när branddörr står öppen och ej till vaktbolag?			
Många kök/spisar per våning, stor ökning jämfört med nuvarande lokaler samt köken är mer utspridda.	Risk att spisar ej stängs av, plattor på hög värme, många boende lagar mat med olja samt många barn vistas i lokalerna.	3	Timer på spisarna är nödvändigt.			
Hissarna 3 st	Risk att barnen leker i/åker hiss ensamma.	1	Önskvärt att hissarna styrs med tagg som vuxna boende disponerar.			
Brandlarm (boende)	Tydlig utrymningsplan för boende krävs	3	Evakueringsplaner på varje boenderum samt våningsplan plus information om att hiss ej får användas vid utrymning.			
Brandlarm (personal)	Genomgång av utrymningsplan och hur en utrymning fysiskt ska gå till	3	Genomgång tillsammans med personal från Räddningstjänsten			
Dörr till entré	Knappen sitter lågt, risk att små barn tar sig ut på gatan	2	Får vi ändra/höja knappen utan att det blir en konflikt med tillgänglighetskrav?			
Större ytor att överblicka	Boende är mer utspridda, viktigt med kommunikation mellan personal	3	Inköp av fler telefoner till verksamheten			