



Alderholmen

Miljöteknisk markundersökning

Resultat från provtagning vid Magasinsområdet, Centrala delen och Övriga delen av Alderholmen



Gävle 2004-03-10
SCANDIACONSULT SVERIGE AB
Region Nord, Gävle
Infra/Miljö

Maria Kallvi, uppdragsledare

Elisabeth Österberg

374131 - 374133
Antal sidor: 7
Antal bilagor: 3

Utskriven: 2004-03-10
h:\pdoc\374131\q_text\analysrapport.doc

SCANDIACONSULT SVERIGE AB

Ruddammsgatan 30, Box 1403
801 38 Gävle
Tfn 026-14 95 00
Fax 026-12 71 50

Kontor i region Nord:
Gävle • Härnösand • Hönefors • Luleå •
Sundsvall • Umeå • Östersund

Regionkontor finns i
Göteborg • Malmö • Stockholm •
Luleå • Eskilstuna

Säte i Stockholm • Org. nr 556133-0506

RAMBÖLL

Scandiaconsult ingår i RAMBÖLL-koncernen. Sammanslagningen mellan RAMBÖLL och Scandiaconsult har skapat Nordens största kunskapsföretag inom teknisk konsultverksamhet, management, IT och internationella biståndsprojekt. RAMBÖLL-koncernen har 4 200 medarbetare på fler än 70 kontor. www.ramboll.com

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Allmän orientering	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Områdesindelning	3
2	Provtagning och analys	4
2.1	Provtagningsstrategier	4
2.2	Fältundersökning	4
2.3	Laboratorieanalyser	4
3	Inmätning och databas.....	6
4	Resultat.....	6
4.1	Magasinsområdet (inkl Holmkanalens förlängning och Tullnären).....	6
4.2	Centrala delen av Alderholmen	6
4.3	Övriga delen av Alderholmen	7

Bilagor

- Bilaga 1 Plankarta Alderholmen, provtagningspunkter och områdesindelning
Bilaga 2 Sammanställning av fältobservationer och analysdata
Bilaga 3 Protokoll från analyslaboratorium

1 Inledning

1.1 Allmän orientering

Inför en planerad byggnation av bostäder på Alderholmen i Gävle har Scandiaconsult Sverige AB (SCC) på uppdrag av Gävle kommun genomfört en miljöteknisk markundersökning.

SCC har tidigare utfört flera miljötekniska markundersökningar på Alderholmen. Resultat från dessa undersökningar har visat att föroreningarna huvudsakligen består av metaller (bly, zink och koppar) och PAH¹. Halten av arsenik är generellt låg i området, men höga halter förekommer i enstaka punkter. Förekomst av olja har identifierats i ett fåtal prov. Området är utfyllt och fyllnadsslagrets tjocklek varierar mellan 1 - 2 m. De högsta halterna av föroreningar förkommer främst från 0 till 1,5 m markdjup och föroreningshalten avtar generellt sett med ökande markdjup. Utvärdering av kemiska data från tidigare provtagning tyder på att Alderholmen har fyllts ut med relativt rena massor och att förorening har tillkommit senare från verksamheter som har bedrivits inom området.

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande undersökning var att komplettera befintlig information om föroreningssituationen på Alderholmen. Denna rapport är en sammanställning av data från fältundersökning och laboratorieanalys.

1.3 Områdesindelning

Denna undersökning har genomförts väster och norr om de provtagningar som genomfördes på det s.k. avtalsområdet 2001. De undersökta områdena har delats in i tre stycken delområden som i denna rapport benämns:

- Magasinsområdet (inkl Holmkanalens förlängning och Tullnären),
- Centrala delen och
- Övriga delen.

Delområdenas geografiska avgränsning är inte fastställda och kan skilja sig från benämningar i tidigare utredningar. Områdesindelningen finns i bilaga 1.

¹ PAH står för polycykiska aromatiska kolväten och bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. PAH är samlingsnamnet för en stor ämnesgrupp där vissa är cancerframkallande.

2 Provtagning och analys

2.1 Provtagningsstrategier

Provtagningen har skett i ett rutnät om 40x40 meter. Samma provtagningsstrategi har använts som vid de miljötekniska markundersökningar som genomfördes i området 2001 och 2002. Vid föreliggande markundersökning utökades rutnätet i riktning mot norr och väst. Valet av rutnät på 40x40 meter bygger på erfarenheten att markföroreningar kan vara mycket lokalt och punktvis förekommande. Ett relativt tätt provtagningssystem skapar också en bättre kunskapsbas för en kommande entreprenad och byggprocess. Totalt planerades provtagning i 50 punkter som var noder i ett rutnät med 40 meter mellan provpunkterna. En av provpunkterna i Magasinsområdet utgick på grund av närhet till Gevalias gasledning samt till el- och teleledningar. Det totala antalet punkter som provtogs var 49 stycken.

2.2 Fältundersökning

Fältundersökningen genomfördes 2003-11-24 till 2003-11-28. Provtagning av jord utfördes med borrbandvagn i totalt 49 punkter. Provpunkternas placering finns angivna i bilaga 1.

I varje provpunkt utfördes borrhning ner till 3 meters markdjup (förutom i några fall där sten och block förhindrade detta). Prov från varje provtagningspunkt delades upp i samlingsprov: 0 - 0,5 m; 0,5 - 1 m; 1 - 1,5 m; 1,5 - 2 och 2 - 3 m. Totalt togs fem prov ut i varje provpunkt, förutom i de punkter som var lokaliserade inom Holmkanalens tidigare sträckning. Där utökades provtagningen ner till 5 meters djup för att även provta Holmkanalens sediment (samlingsprov för 3 - 4 m och för 4 - 5 m). Tre punkter på Magasinsområdet, två punkter på Centrala delen samt en punkt på Övriga delen blev berörda av detta.

Vid provtagningen fördes anteckningar om markmaterial och tecken på förorening såsom lukt eller färgskiftnings. Anteckningarna redovisas i bilaga 2. Proverna överfördes till diffusionstäta påsar.

2.3 Laboratorieanalyser

Jordproverna har analyserats med avseende på metaller och organiska föreningar enligt nedan:

- **Metaller:** koppar, krom, zink, arsenik, nickel, kadmium, bly, kvicksilver
- **Organiska föreningar:** PAH, PCB och olja

Analys av metaller skedde i samtliga prov ner till 3 meters djup (till 5 meters djup för punkter inom Holmkanalens tidigare sträckning). PAH och olja analyseras i prov ner till 2 m och PCB analyserades ner till 0,5 m. I tabell 1 till 3 nedan anges antalet provpunkter och analyser för respektive område.

Tabell 1. Magasinsområdet. Antal provpunkter och analyser av jord.

Nivå (m)	Antal prov- punkter	Antal analyser av metaller	Antal analyser av PAH och olja	Antal analyser av PCB
0 - 0,5	7	7	7	7
0,5 - 1,0	7	7	7	0
1,0 - 1,5	7	6	6	0
1,5 - 2,0	7	6	6	0
2,0 - 3,0	7	6	0	0
3,0 - 4,0	3	3	0	0
4,0 - 5,0	3	3	0	0
Summa:		38	26	7

Tabell 2. Centrala delen. Antal provpunkter och analyser av jord.

Nivå (m)	Antal prov- punkter	Antal analyser av metaller	Antal analyser av PAH och olja	Antal analyser av PCB
0 - 0,5	23	23	23	23
0,5 - 1,0	23	23	23	0
1,0 - 1,5	23	23	23	0
1,5 - 2,0	23	23	23	0
2,0 - 3,0	22	22	0	0
3,0 - 4,0	2	2	0	0
4,0 - 5,0	2	2	0	0
Summa:		114	92	23

Tabell 3. Övriga delen. Antal provpunkter och analyser av jord.

Nivå (m)	Antal prov- punkter	Antal analyser av metaller	Antal analyser av PAH och olja	Antal analyser av PCB
0 - 0,5	19	19	19	19
0,5 - 1,0	19	19	19	0
1,0 - 1,5	19	19	19	0
1,5 - 2,0	19	19	19	0
2,0 - 3,0	18	18	1	0
3,0 - 4,0	1	1	0	0
4,0 - 5,0	1	1	0	0
Summa:		96	77	19

3 Inmätning och databas

Provpunkternas läge mättes in med avseende på x-, y- och z- koordinat av personal från Gävle kommun. Plankoordinaterna har angivits i RT 38 2,5 GON Väst och höjdkoordinater i GS 55.

Information från fältprovtagningen och resultat från kemisk analys av jord- och grundvattenprov har lagrats i en databas i Microsoft Access. Denna databas har länkats till en karta över området, vilket möjliggör analys och presentation av data kopplat till det geografiska läget.

4 Resultat

Resultat av fältobservationer och laboratorieanalys finns redovisade i bilaga 2. Protokoll från laboratorieanalyser finns i bilaga 3. En sammanställning av resultaten för respektive område presenteras nedan. Analysresultaten har i första hand jämförts med fastställda platsspecifika riktvärden för Alderholmen. Med förhöjda halter avses de halter som överskrider riktvärdet för den känsligaste marktypen, A², som har identifierats på Alderholmen. För PCB(7st) finns inga platsspecifika riktvärden och en jämförelse har istället gjorts med Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, KM.

4.1 Magasinsområdet (inkl Holmkanalens förlängning och Tullnären)

Fältprovtagningen visade på att marken överst var utfylld med en grusig sandig fyllning. På Tullnären varierar fyllnadslagrets tjocklek mellan ca 1 - 2 m. Under fyllnadsmassorna påträffades siltig finsand. På området vid Holmkanalens tidigare sträckning återfanns fyllnadsmassor ner till 3 - 4 m. Den översta metern bestod av grusig sandig fyllning och under detta skikt påträffades siltig sandig fyllning med inblandning av grus. Under fyllnadsmassorna fanns siltig lera (med inblandning av sulfidjord).

Förhöjda halter av summa cancerogena PAH återfanns generellt i översta 1,5 m på Tullnären. För Holmkanalens tidigare sträckning var halten av summa cancerogena PAH förhöjd ner till 2 m (mättes inte djupare än så) och förhöjda metallhalter (främst bly och kvicksilver) hittades på 3 - 4 m djup i två av punkterna (245 och 255). PCB(7st) detekterades inte i någon av punkterna inom Magasinsområdet.

4.2 Centrala delen av Alderholmen

Området är utfyllt med en grusig sandig fyllning (i vissa fall med inblandning av silt) ner till ca 1 - 2 m. Under fyllnadsmassorna påträffades siltig finsand. För beskrivning av jordart för punkterna inom Holmkanalens tidigare sträckning, 296 och 306, se beskrivning i avsnitt 3.1.

² Ytnära markmaterial (0 - 0,7 m) i anslutning till daghem och lekplatser.

Halten summa cancerogena PAH är genomgående förhöjd i det översta markskiktet, 0 - 1 m. I en del punkter är halterna dock kraftigt förhöjda. Generellt kan man säga att där halten summa cancerogena PAH var högre än 10 mg/kg ts observerades kol i de flesta av proverna. T.ex. så bestod punkt 294 (0,5 - 1 m), med en halt summa cancerogena PAH på 1600 mg/kg ts³, till största delen av kol. I flera av punkterna är även metallhalterna i de översta markskiktten förhöjda (främst för bly, koppar, kvicksilver och zink). I punkten 284 var kopparhalten kraftigt förhöjd på 1,5 - 2 m djup (2 500 mg/kg ts). I punkt 287 (0,2 - 0,8 m) observerades en vit "gegga" med ett högt arsenikinnehåll (100 mg/kg ts). I punkt 306 (inom Holmkanalens tidigare sträckning) var halterna av bly, koppar, kvicksilver och zink förhöjda på 4 - 5 m djup. PCB(7st)-halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM⁴, har detekterats i 10 av provpunkterna. I punkt 273 var halten högst, 3,40 mg PCB(7st)/kg ts. Detta är dock under Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM.

4.3 Övriga delen av Alderholmen

Området är utfyllt med en grusig sandig fyllning (i vissa fall med inblandning av silt) ner till ca 1 - 1,5 m. Under fyllnadsmassorna påträffades siltig finsand och även inslag av lera. För beskrivning av jordart för punkten 317 inom Holmkanalens tidigare sträckning se beskrivning i avsnitt 3.1.


Förhöjda halter av summa cancerogena PAH återfinns generellt i det översta markskiktet (0 - 1 m) inom området. I skiktet 1,5 - 3 m konstaterades diesellukt vid provpunkt 357. Analys av olja och PAH gjordes därmed ner till 3 m djup. Analysresultaten påvisade förekomst av motorolja och lättgasolja. Förhöjda halter av framför allt bly, koppar, kvicksilver och zink förekommer i ytskikten i flera punkter. Punkt 368 (0 - 0,5 m) hade mycket höga blyhalter (12 200 mg/kg ts). PCB(7st)-halter över det generella riktvärdet för KM har detekterats i 5 av provpunkterna.

³ torrsubstans

⁴ Naturvårdsverkets generella riktvärde KM för PCB(tot) är 0,02 mg/kg ts.

Provpunkter ALDERHOLMEN
Borpunkt 2001-2002
Borpunkt 2003
Homkanalen

Gammal sträckning
Nuvarande sträckning
Scandiaconsult Sverige AB, Gävle 2004-01-16
Skala 1:35000 35 30 25 20 15 10 5 0 35 70 Meters



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer



Ingen > men.



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer

Elmar major 0.017m Δ_{ASC}
Platyscapus minor

Alderholmen
Miljöteknisk markundersökning



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer

Metod	Milt-könung punktställva	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning	Öljefyra								summa övrigt PAH	summa canc. PAH	summa totalkontaminans	summa PCB(7st)	
					E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Markanvändning A	15	65	6	100	0,5									3,50	1,00	0,3	20
Markanvändning B	-48	1100	58	2000	4									5	100	5	100
Markanvändning C	250	3000	58	2000	4									170	400	170	400
Markanvändning D	400	3000	58	2000	6									400	400	400	400
Markanvändning II	250	3000	58	2000	2									110	400	110	400
Markanvändning - C,D,II																	
Skauvbörn.	261,5	2-3	siSaf 2,6 siSaf	grå	<2,5	4,7	<0,25	11	25	<0,05	13	56					72
Skauvbörn.	271,1	0-0,5	(gr)saf	brun	5,1	14	<0,2	20	17	<0,05	9,5	80	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	271,2	0,5-1	(gr)saf	brun	3	14	<0,2	15	16	<0,05	8,6	67	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	271,3	1-1,5	(le)ksaf	brun	2,9	15	<0,21	21	16	<0,05	9	63	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,31
Skauvbörn.	271,4	1,5-2	(le)ksaf 1,7 Sa 1,8 SiSaf	grå blökt	<2,2	4,6	<0,22	8,8	16	<0,05	8,6	46	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	271,5	2-3	siSaf	grå blökt	2,7	3,3	<0,24	13	24	<0,05	13	54					88
Skauvbörn.	272,1	0-0,45	musugrF	mörk brun	6,4	150	0,48	120	16	0,1	13	240	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,37
Skauvbörn.	272,2	0,45-1	grsaf	brun	2,5	14	<0,19	28	14	<0,05	8,9	52	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	272,3	1-1,6	grsaf 1,2 siSaf 1,45 Sa	1,2 m	<2,2	8,9	<0,22	6,4	15	<0,05	7,5	32	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	272,4	1,6-2	siSaf	grå Fe-utfüllningar	4,3	12	<0,26	16	23	<0,05	13	65	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	272,5	2-3	siSaf 2,7 ssSaf	grå	<2,6	1,5	<0,26	11	23	<0,05	13	56					88
Skauvbörn.	273,1	0-0,5	(st)grsaf	m kol	12	540	0,64	110	14	0,31	15	430	<10	74	<10	Motorolja	120
Skauvbörn.	273,2	0,5-1	(st)grsaf	brun	7,7	190	<0,21	130	13	0,11	13	140	<10	12	<10	Motorolja	10
Skauvbörn.	273,3	1-1,5	kol 1,1 Saf		<2,2	2,9	<0,22	9,9	17	<0,05	8,8	43	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3
Skauvbörn.	273,4	1,5-2	siSaf		<2,7	6,2	<0,27	15	28	<0,05	15	80	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,54
Skauvbörn.	273,5	2-3	siSaf		<2,5	38	<0,25	17	23	<0,05	12	70					67,6
Skauvbörn.	274,1	0-0,5	grsaf	tegefrestar, 0,3-0,4 m kol	11	2300	0,53	160	16	1,7	14	320	<10	<10	<10	Ej påvisad	14
Skauvbörn.	274,2	0,5-1	grsaf	tegefrestar	8	630	0,27	72	22	0,71	15	190	<10	<10	<10	Ej påvisad	10
Skauvbörn.	274,3	1-1,5	Saf 1,45 Sa	bun gråta ca 1,2 m	5,4	150	<0,22	27	5,5	2,7	4,8	29	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,78

Alderholmen
Miljöteknisk markundersökning



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer

Metod	Märkning punktuna	Nivå (m)	Jordart	Annärmning				Aldifäter > C10-C35				Aromater > C8-C10				Aldifäter > C8-C16				Olefyp				summa canc. PAH				summa övr. PAH				Torsubstans				summa PCB(7st)			
				gr	gr	gr	gr	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	
Markanvändning A	15	65	6	100	0,5																												0,3	20					
Markanvändning B	48	1100	58	2000	4																											5	100						
Markanvändning C	250	3000	58	2000	4																											170	400						
Markanvändning D	-400	3000	58	2000	6																											400	400						
Markanvändning H	250	3000	58	2000	2																										110	400							
Markanvändning C-D-H																																							
Platsspecifika riktvärden framtagna för exploatering på Alderholmen																																							
Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer																																							
Skruvborn.	274:4	1,5-2	si:Su	grä	<2,4	78	-0,24	15	23	<0,05	12	62	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	74,7				
Skruvborn.	274:5	2-3	si:Saf 2,8 si:Su	grä	<2,5	4,4	-0,25	11	23	<0,05	12	53																							72,9				
Skruvborn.	275:1	0-0,5	ysafF 0,1 ysafF	kohester, tegelrestar, glas	4,6	50	0,29	43	18	0,11	11	130	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	19	18	87,6					
Skruvborn.	275:2	0,5-1	ysaff	brun tegelrestar	3,2	38	<0,21	21	17	0,07	9,8	61	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	1	1	8,9	86,5				
Skruvborn.	275:3	1-1,5	Saf	brun, Fe-utfallningar, stor inblandning från övre skikt	<2,3	36	-0,23	23	19	0,12	9,9	85	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	1,2	11	78,4					
Skruvborn.	275:4	1,5-2	Saf	brun, Fe-utfallningar, stor inblandning från övre skikt	<2,5	22	-0,25	21	26	0,06	13	92	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	2,2	2,2	72,7						
Skruvborn.	275:5	2-3	Saf 2,4 si:Saf	grä blött	<2,5	2,6	-0,25	10	22	<0,05	11	49																							73,2				
Skruvborn.	276:1	1-1,5	(si)Saf	trärestar	2,3	19	<-0,23	16	16	<0,05	8,9	72	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	79,4	<0,01							
Skruvborn.	276:2	1,5-2	(si)Saf 1,8 ysSu		<2,3	4,1	<-0,23	71	13	<0,05	6,7	38	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	78,6								
Skruvborn.	276:3	2-2,5	Saf	trärestar	<2,4	3,1	<-0,24	8,9	21	<0,05	10	52	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	76,2								
Skruvborn.	276:4	2,5-3	Saf		3,1	6,5	-0,25	14	19	<0,05	11	54	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	72,7								
Skruvborn.	276:5	3-4	Saf 3,5 si:Saf	blött	2,5	9,1	<0,25	15	22	<0,05	11	67																					72,9						
Skruvborn.	277:1	0-0,5	ysafF		5	\$2	0,29	41	10	0,15	7	160	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	2,1	89,2							
Skruvborn.	277:2	0,5-1	ysafF	gyuu ca 0,7 m	5,5	33	0,26	28	9,8	0,13	6,9	120	<10	15	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	2,1	85,3							
Skruvborn.	277:3	1-1,5	Saf		<2,3	5,2	<-0,23	7,2	16	<0,05	7,8	42	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	0,66	76,9								
Skruvborn.	277:4	1,5-2	Saf 0,8 si:Saf		<2,4	4,7	<-0,24	10	23	<0,05	12	58	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	0,4	74,4								
Skruvborn.	277:5	2-3	si:Saf 2,1 Saf 2,3 si:Saf		<2,4	2,8	<-0,24	9,3	23	<0,05	12	54																				73,8							
Skruvborn.	281:1	0-0,5	grasF	brun, tegelrestar	6,4	120	0,23	56	13	0,2	11	110	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	1,9	2,4	89,6							



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer

Alderholmen
Miljöteknisk markundersökning



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer



Platsspecifika riktvärden framtagna för exploatering på Alderholmen		Markanvändning A		15	65	6	100	0,5	350	100	0,3	20
Markanvändning B		48		1160	58	2000	4	7000	10 000	5	100	
Markanvändning C		250		3000	58	2000	4	7000	10 000	170	400	
Markanvändning D		400		3000	58	2000	6	7000	10 000	400	400	
Markanvändning II		250		3000	58	2000	2	7000	10 000	110	400	
Markanvändning C-D-H												

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer

Metod	Mätning punkt/talet	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning		S	Q	P	C	C₁	C₂	C₃	C₄	C₅	C₆	C₇	C₈	C₉	C₁₀	C₁₁	C₁₂	C₁₃	C₁₄	C₁₅	C₁₆	C₁₇	C₁₈	C₁₉	C₂₀	C₂₁	C₂₂	C₂₃	C₂₄	C₂₅	C₂₆	C₂₇	C₂₈	C₂₉	C₃₀	C₃₁	C₃₂	C₃₃	C₃₄	C₃₅	C₃₆	C₃₇	C₃₈	C₃₉	C₄₀	C₄₁	C₄₂	C₄₃	C₄₄	C₄₅	C₄₆	C₄₇	C₄₈	C₄₉	C₅₀	C₅₁	C₅₂	C₅₃	C₅₄	C₅₅	C₅₆	C₅₇	C₅₈	C₅₉	C₆₀	C₆₁	C₆₂	C₆₃	C₆₄	C₆₅	C₆₆	C₆₇	C₆₈	C₆₉	C₇₀	C₇₁	C₇₂	C₇₃	C₇₄	C₇₅	C₇₆	C₇₇	C₇₈	C₇₉	C₈₀	C₈₁	C₈₂	C₈₃	C₈₄	C₈₅	C₈₆	C₈₇	C₈₈	C₈₉	C₉₀	C₉₁	C₉₂	C₉₃	C₉₄	C₉₅	C₉₆	C₉₇	C₉₈	C₉₉	C₁₀₀	C₁₀₁	C₁₀₂	C₁₀₃	C₁₀₄	C₁₀₅	C₁₀₆	C₁₀₇	C₁₀₈	C₁₀₉	C₁₁₀	C₁₁₁	C₁₁₂	C₁₁₃	C₁₁₄	C₁₁₅	C₁₁₆	C₁₁₇	C₁₁₈	C₁₁₉	C₁₂₀	C₁₂₁	C₁₂₂	C₁₂₃	C₁₂₄	C₁₂₅	C₁₂₆	C₁₂₇	C₁₂₈	C₁₂₉	C₁₃₀	C₁₃₁	C₁₃₂	C₁₃₃	C₁₃₄	C₁₃₅	C₁₃₆	C₁₃₇	C₁₃₈	C₁₃₉	C₁₄₀	C₁₄₁	C₁₄₂	C₁₄₃	C₁₄₄	C₁₄₅	C₁₄₆	C₁₄₇	C₁₄₈	C₁₄₉	C₁₅₀	C₁₅₁	C₁₅₂	C₁₅₃	C₁₅₄	C₁₅₅	C₁₅₆	C₁₅₇	C₁₅₈	C₁₅₉	C₁₆₀	C₁₆₁	C₁₆₂	C₁₆₃	C₁₆₄	C₁₆₅	C₁₆₆	C₁₆₇	C₁₆₈	C₁₆₉	C₁₇₀	C₁₇₁	C₁₇₂	C₁₇₃	C₁₇₄	C₁₇₅	C₁₇₆	C₁₇₇	C₁₇₈	C₁₇₉	C₁₈₀	C₁₈₁	C₁₈₂	C₁₈₃	C₁₈₄	C₁₈₅	C₁₈₆	C₁₈₇	C₁₈₈	C₁₈₉	C₁₉₀	C₁₉₁	C₁₉₂	C₁₉₃	C₁₉₄	C₁₉₅	C₁₉₆	C₁₉₇	C₁₉₈	C₁₉₉	C₂₀₀	C₂₀₁	C₂₀₂	C₂₀₃	C₂₀₄	C₂₀₅	C₂₀₆	C₂₀₇	C₂₀₈	C₂₀₉	C₂₁₀	C₂₁₁	C₂₁₂	C₂₁₃	C₂₁₄	C₂₁₅	C₂₁₆	C₂₁₇	C₂₁₈	C₂₁₉	C₂₂₀	C₂₂₁	C₂₂₂	C₂₂₃	C₂₂₄	C₂₂₅	C₂₂₆	C₂₂₇	C₂₂₈	C₂₂₉	C₂₃₀	C₂₃₁	C₂₃₂	C₂₃₃	C₂₃₄	C₂₃₅	C₂₃₆	C₂₃₇	C₂₃₈	C₂₃₉	C₂₄₀	C₂₄₁	C₂₄₂	C₂₄₃	C₂₄₄	C₂₄₅	C₂₄₆	C₂₄₇	C₂₄₈	C₂₄₉	C₂₅₀	C₂₅₁	C₂₅₂	C₂₅₃	C₂₅₄	C₂₅₅	C₂₅₆	C₂₅₇	C₂₅₈	C₂₅₉	C₂₆₀	C₂₆₁	C₂₆₂	C₂₆₃	C₂₆₄	C₂₆₅	C₂₆₆	C₂₆₇	C₂₆₈	C₂₆₉	C₂₇₀	C₂₇₁	C₂₇₂	C₂₇₃	C₂₇₄	C₂₇₅	C₂₇₆	C₂₇₇	C₂₇₈	C₂₇₉	C₂₈₀	C₂₈₁	C₂₈₂	C₂₈₃	C₂₈₄	C₂₈₅	C₂₈₆	C₂₈₇	C₂₈₈	C₂₈₉	C₂₉₀	C₂₉₁	C₂₉₂	C₂₉₃	C₂₉₄	C₂₉₅	C₂₉₆	C₂₉₇	C₂₉₈	C₂₉₉	C₃₀₀	C₃₀₁	C₃₀₂	C₃₀₃	C₃₀₄	C₃₀₅	C₃₀₆	C₃₀₇	C₃₀₈	C₃₀₉	C₃₁₀	C₃₁₁	C₃₁₂	C₃₁₃	C₃₁₄	C₃₁₅	C₃₁₆	C₃₁₇	C₃₁₈	C₃₁₉	C₃₂₀	C₃₂₁	C₃₂₂	C₃₂₃	C₃₂₄	C₃₂₅	C₃₂₆	C₃₂₇	C₃₂₈	C₃₂₉	C₃₃₀	C₃₃₁	C₃₃₂	C₃₃₃	C₃₃₄	C₃₃₅	C₃₃₆	C₃₃₇	C₃₃₈	C₃₃₉	C₃₄₀	C₃₄₁	C₃₄₂	C₃₄₃	C₃₄₄	C₃₄₅	C₃₄₆	C₃₄₇	C₃₄₈	C₃₄₉	C₃₅₀	C₃₅₁	C₃₅₂	C₃₅₃	C₃₅₄	C₃₅₅	C₃₅₆	C₃₅₇	C₃₅₈	C₃₅₉	C₃₆₀	C₃₆₁	C₃₆₂	C₃₆₃	C₃₆₄	C₃₆₅	C₃₆₆	C₃₆₇	C₃₆₈	C₃₆₉	C₃₇₀	C₃₇₁	C₃₇₂	C₃₇₃	C₃₇₄	C₃₇₅	C₃₇₆	C₃₇₇	C₃₇₈	C₃₇₉	C₃₈₀	C₃₈₁	C₃₈₂	C₃₈₃	C₃₈₄	C₃₈₅	C₃₈₆	C₃₈₇	C₃₈₈	C₃₈₉	C₃₉₀	C₃₉₁	C₃₉₂	C₃₉₃	C₃₉₄	C₃₉₅	C₃₉₆	C₃₉₇	C₃₉₈	C₃₉₉	C₄₀₀	C₄₀₁	C₄₀₂	C₄₀₃	C₄₀₄	C₄₀₅	C₄₀₆	C₄₀₇	C₄₀₈	C₄₀₉	C₄₁₀	C₄₁₁	C₄₁₂	C₄₁₃	C₄₁₄	C₄₁₅	C₄₁₆	C₄₁₇	C₄₁₈	C₄₁₉	C₄₂₀	C₄₂₁	C₄₂₂	C₄₂₃	C₄₂₄	C₄₂₅	C₄₂₆	C₄₂₇	C₄₂₈	C₄₂₉	C₄₃₀	C₄₃₁	C₄₃₂	C₄₃₃	C₄₃₄	C₄₃₅	C₄₃₆	C₄₃₇	C₄₃₈	C₄₃₉	C₄₄₀	C₄₄₁	C₄₄₂	C₄₄₃	C₄₄₄	C₄₄₅	C₄₄₆	C₄₄₇	C₄₄₈	C₄₄₉	C₄₅₀	C₄₅₁	C₄₅₂	C₄₅₃	C₄₅₄	C₄₅₅	C₄₅₆	C₄₅₇	C₄₅₈	C₄₅₉	C₄₆₀	C₄₆₁	C₄₆₂	C₄₆₃	C₄₆₄	C₄₆₅	C₄₆₆	C₄₆₇	C₄₆₈	C₄₆₉	C₄₇₀	C₄₇₁	C₄₇₂	C₄₇₃	C₄₇₄	C₄₇₅	C₄₇₆	C₄₇₇	C₄₇₈	C₄₇₉	C₄₈₀	C₄₈₁	C₄₈₂	C₄₈₃	C₄₈₄	C₄₈₅	C₄₈₆	C₄₈₇	C₄₈₈	C₄₈₉	C₄₉₀	C₄₉₁	C₄₉₂	C₄₉₃	C₄₉₄	C₄₉₅	C₄₉₆	C₄₉₇	C₄₉₈	C₄₉₉	C₅₀₀	C₅₀₁	C₅₀₂	C₅₀₃	C₅₀₄	C₅₀₅	C₅₀₆	C₅₀₇	C₅₀₈	C₅₀₉	C₅₁₀	C₅₁₁	C₅₁₂	C₅₁₃	C₅₁₄	C₅₁₅	C₅₁₆	C₅₁₇	C₅₁₈	C₅₁₉	C₅₂₀	C₅₂₁	C₅₂₂	C₅₂₃	C₅₂₄	C₅₂₅	C₅₂₆	C₅₂₇	C₅₂₈	C₅₂₉	C₅₃₀	C₅₃₁	C₅₃₂	C₅₃₃	C₅₃₄	C₅₃₅	C₅₃₆	C₅₃₇	C₅₃₈	C₅₃₉	C₅₄₀	C₅₄₁	C₅₄₂	C₅₄₃	C₅₄₄	C₅₄₅	C₅₄₆	C₅₄₇	C₅₄₈	C₅₄₉	C₅₅₀	C₅₅₁	C₅₅₂	C₅₅₃	C₅₅₄	C₅₅₅	C₅₅₆	C₅₅₇	C₅₅₈	C₅₅₉	C₅₆₀	C₅₆₁	C₅₆₂	C₅₆₃	C₅₆₄	C₅₆₅	C₅₆₆	C₅₆₇	C₅₆₈	C₅₆₉	C₅₇₀	C₅₇₁	C₅₇₂	C₅₇₃	C₅₇₄	C₅₇₅	C₅₇₆	C₅₇₇	C₅₇₈	C<



	Platsspecifika riktvärden framtagna för exploatering på Alderholmen	Markanvändning A	1,5	65	6	100	0,5	3,50	100	0,3	20
	Markanvändning B	48	1100	58	2000	4	7000	10 000	5	140	
	Markanvändning C	250	3000	58	2000	4	7000	10 000	170	400	
	Markanvändning D	400	3000	58	2000	6	7000	10 000	400	400	
	Markanvändning II	250	3000	58	2000	2	7000	10 000	110	400	
	Markanvändning III										

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer

Metod	Märkning punkttyp	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning	%			%			%			%			%			
					mg/kg TS															
296:2	0,5-1	saurF	grå	<2,2	12	<0,22	17	13	<0,05	9,8	44	<10	130	<10	<10	Motorolja	29	34	82,5	
296:3	1-1,5	yrdfaF	grå	2,6	15	<0,23	21	15	0,05	10	51	<10	29	<10	17	Motorolja	38	85	77,9	
296:4	1,5-2	yrdfaF	grå, skruven fastnade i en plåtbit	3,1	17	<0,23	25	17	0,05	12	58	17	210	<10	<10	Motorolja	9	24	77,5	
296:5	2-3	yrlesaf		2,7	29	<0,33	15	18	<0,05	13	59								79,1	
296:6	3-4	siSaf	grå 3,5 m trädrest	3,6	5,9	<0,26	17	21	<0,05	14	52								69,9	
296:7	4-5	siSaf	grå 4,9 m trädrest	4,2	8,8	<0,26	12	20	<0,05	12	63								68,3	
Skruvborn.	297:1	0-0,5	yrlesaf	röd, gryta ca 0,1 m	6,8	13	<0,23	30	18	0,35	11	45	<10	<10	<10	Ej påvisad	2,5	4	77,4	
	297:2	0,5-1	yrlesaf		4,9	23	<0,23	54	18	1,3	9,1	52	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,73	1	78,9	
	297:3	1-1,5	lesSaf	grå	4,1	10	<0,25	22	21	0,29	10	41	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	<0,3	71,2	
	297:4	1,5-2	lesSaf	grå	5,6	8,7	<0,29	18	27	0,07	14	58	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	<0,3	62,2	
	297:5	2-3	lesSaf 2,2 Suf 2,8 siSaf grå barklägger	3,9	4,8	<0,26	10	22	0,06	12	55								68,8	
Skruvborn.	306:1	0-0,5	yrsaF	tegefrestar, gryta ca 0,3 m	3,5	73	0,27	22	14	0,06	9,9	140	22	74	<10	<10	Motorolja	11	23	76,5
	306:2	0,5-1	yrsaF	tegefrestar	5	71	0,22	44	15	0,1	9,8	100	<10	16	<10	<10	Motorolja	11	15	84,5
	306:3	1-1,5	yrsaF	grå	2,8	36	<0,22	23	16	0,12	11	80	<10	10	<10	Ej påvisad	6,2	10	83,6	
	306:4	1,5-2	silsSa	grå	3,5	30	<0,22	26	22	0,08	15	73	<10	<10	<10	Ej påvisad	9,2	18	80,8	
	306:5	2-3	yrlef 2,6 Le			<2,6	23	<0,26	29	28	0,05	17	71						69	
	306:6	3-4	Le 3,7 siSa	grå		3,6	43	<0,24	23	20	0,05	13	69						74,3	
	306:7	4-5	siSa 4,6 SiSi	svart	1,1	220	1	120	32	3,5	14	410							62,9	
Skruvborn.	307:1	0-0,5	yrmusaf	röd Feutfällningar	3,5	53	0,33	30	16	0,14	9,5	160	<10	<10	<10	Ej påvisad	2	26	81,1	
	307:2	0,5-1	yrsisaf	gryta ca 1 m	2,8	73	<0,23	23	11	0,13	7,3	83	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,86	1,2	79,4	



Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer



	Platsspecifika riktvärden framtagna för exploatering på Alderholmen	Markanvändning A	1,5	65	6	100	0,5	350	100	0,3	20
	Markanvändning B	48	1100	58	3600	4	7000	10 000	5	100	
	Markanvändning C	250	3000	58	2000	4	7000	10 000	170	400	
	Markanvändning D	400	3000	58	2000	6	7000	10 000	400	400	
	Markanvändning H	250	3000	58	2000	2	7000	10 000	110	400	
	Markanvändning C,D,H										

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer

Metod	Markanvändning punktstrava	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning				Alltförer >C8-C16	Aromater >C16-C35	Alltförer >C10-C35	Olefyp	summa canc. PAH	summa övr. PAH	summa PCB(7st)	Trotsutrustans %			
				gr	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS											
318:3	1,5-2	1-1,5	Saf	grå Fe-utfällningar	4,3	13	<-0,23	32	17	0,15	10	50	<10	<10	<0,3	77,6		
318:4	1,5-2	sile 1,9 Saf	grå Fe-utfällningar	3	5,5	<-0,25	11	19	<0,05	11	47	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	72,7	
318:5	2-3	Saf	grå	<2,4	13	<-0,24	9,6	18	0,1	9,5	52						75,7	
326:2	0,5-1	sisaf 0,8 sisaf	brun, tegelrester	4	40	0,99	18	18	0,07	9,1	390	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	80	
326:3	1-1,5	safle	brun	6	13	<-0,27	27	32	<0,05	23	83	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,38	66,3	
326:4	1,5-2	Le 1,7 Saf	brun	<2,3	6,7	<-0,23	9,6	17	<0,05	9,1	55	<10	12	<10	Restoja	<0,3	77,8	
326:5	2-3	siSaf	grå	<2,6	3,1	<-0,26	10	21	<0,05	11	54						70,3	
Skrubborn.	0,0-0,5	safF	brun	3,9	46	<-0,21	34	16	0,1	10	85	<10	<10	<10	Ej påvisad	4,4	8,2	
327:2	0,5-1	safF 0,9 Saf	brun	2,9	20	<-0,22	19	14	0,05	11	91	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,2	1,5	
327:3	1-1,5	siSaf	brun, gråta ca 1,1 m	3,2	9,6	<-0,22	1,2	14	<-0,05	9,4	48	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,2	81,1	
327:4	1,5-2	siSaf	grå	2,4	11	<-0,22	12	14	<0,05	9,1	49	<10	11	<10	Motorolja	12	17	
Skrubborn.	0-0,5	grsfF	brun, imbländning av grn mrl brun, Fe-utfällningar, gråta ca 1 m	2,5	29	<-0,22	20	8,3	0,06	6,5	50	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,6	1,5	
				4,8	10	<-0,23	18	21	<0,05	13	53	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,46	0,33	
				<12	12	<-0,61	19	16	<0,05	16	43	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	77,5	
				<2,3	4,7	<-0,23	11	16	<0,05	9,3	37	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	73,7	
				<2,4	3,5	<-0,24	8,9	20	<0,05	11	46						73,8	
Skrubborn.	336:1	0-0,5	grsf	brun, tegelrester	3,4	31	0,2	25	18	<0,05	11	200	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,9	2,1
	336:2	0,5-1	grsf	brun, tegelrester, 0,8 m ktl	5,9	19	<-0,21	16	13	<0,05	8,1	59	<10	<10	<10	Ej påvisad	0,71	0,76
	336:3	1-1,7	grsf 1,2 satTSi	1,5 m vassläger (sönderslagen)	2,9	14	<-0,23	8,3	19	<0,05	8,3	32	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	77

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning
Sammanställning av analysdata och
fältobservationer



Platsspecifika riktvärden framtagna för exploatering på Alderholmen	Markanvändning A	15	65	6	100	0,5	350	100		0,3	20
	Markanvändning B	48	1100	58	2000	4	7000	10 000		5	100
	Markanvändning C	250	3000	58	2000	4	7000	10 000		170	400
	Markanvändning D	400	3000	58	2000	6	7000	10 000		400	400
	Markanvändning II	250	3000	58	2000	2	7000	10 000		110	400
	Markanvändning C-D-H										

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer

Metod	Märkning punktinha	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning	grå	Σ	P	C	C ₂	C ₃	C ₄	H ₂	H ₃	Z	N	Alifater >C ₈ -C ₁₆	Aromater >C ₈ -C ₁₀	Olefyp	summa canc. PAH	summa övr. PAH	Torsubstans	summa PCB(7st)	
Skrubborn.	357:1	0-0,5	saf	gråF	<24	6,3	-0,24	11	24	<0,05	14	71									73,5		
		356:5	2-3																				
Skrubborn.	357:1	0-0,5	gråF	brun, tegelrester	9	70	0,31	52	17	0,25	13	180	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	4,8	5	86,7	0,18	
		357:2	0,5-1	gråF 0,9 Saf	brun, tegelrester, 1,6 kolindals, gråva ca 1	5,7	940	0,82	400	18	0,53	16	480	<10	13	<10	<10	<10	Motorolja	5,3	88	85,6	
		357:3	1-1,5	Sa	tegelrester	2,8	120	0,41	68	14	0,14	10	190	490	330	<10	<10	Lättgasolja	1,1	1,4	83,3		
		357:4	1,5-2	siSa SuSi	luktar diesel, svart, 1,5-1,6 m trärester	4,4	130	0,47	47	21	0,15	14	190	580	430	<10	<10	Lättgasolja	10	9,4	67,9		
		357:5	2-3	siSa2,1 siLc2,5 siSuF	luktar diesel	<2,6	24	<-0,26	24	21	<0,05	12	81	74	58	<10	<10		3,1	3,9	70,2		
Skrubborn.	358:1	0-0,5	gråF	brun, tegelrester, glasbitar, lite jord på borrh	8	360	0,73	820	26	1,2	18	260	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	26	25	83,4	0,38	
		358:2	0,5-1	gråF	brun, tegelrester, glasbitar, lite jord på borrh	4,4	540	0,61	130	17	0,52	18	360	<10	<10	<10	<10	10	Ospec kolvätten	66	62	82,6	
		358:3	1-1,6	gråF 1,2 siSiF	brun, grå	2,8	12	-0,23	15	19	<0,05	11	47	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	<0,3	83,3	
		358:4	1,6-2	saf,le	grå, svarta inslag	4,9	11	-0,29	22	29	<0,05	19	83	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	<0,3	<0,3	62,7	
		358:5	2-3	saf,le 2,5 SiF	grå, svarta inslag	3,1	8,9	<0,25	14	21	<0,05	14	54								70,6		
Skrubborn.	366:1	0-0,5	gråF	brun, tegelrester kolrester	5,7	190	0,62	68	17	0,13	12	260	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	6,7	7,3	83,9	<0,01	
		366:2	0,5-1	gråF	brun, tegelrester kolrester	5,2	69	0,44	29	15	0,15	10	210	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	1	1,1	65,5	
		366:3	1-1,4	SusIle	svart	4,8	23	-0,26	23	23	<0,05	12	65	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,9	2,3	68,8	
		366:4	1,4-2	IeSi	grå, svarta inslag	5,3	17	-0,27	30	32	<0,05	17	69	<10	<10	<10	<10	<10	Ej påvisad	1,6	1,6	66,5	
		366:5	2-3	IeSi 2,4 Saf	grå, svarta inslag, 2,6 m trärester	4,4	9,9	<-0,27	19	24	<0,05	15	62								67,6		

Metod	Miljöning punktavta	Nivå (m)	Jordart	Summa övr. PAH												Torsubstans summa PCB(7st)
				S ₁	E ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀	C ₁₁	C ₁₂	
Skrubborn.	367:1	0-0,5	saurF	brun, svart, tegel+rester, kolrester	2100	2,5	320	21	0,76	25	1300	<10	<10	<10	<10	Aromater >C10-C35
	367:2	0,5-1	saurF	brun, svart, tegel+rester, kolrester 1,2 m i trärester, gryta ca 1,1 m	710	1,1	280	23	1,6	17	480	<10	<10	<10	<10	Aromater >C8-C10
	367:3	1-1,5	saurF	grå, svart	260	0,59	84	12	0,26	9,5	230	<10	<10	<10	<10	Alifatater >C8-C16
	367:4	1,5-2	siSaf 1,9 SuSi?	grå, svart	110	0,28	43	19	0,14	13	180	<10	<10	<10	<10	Alifatater >C16-C35
	367:5	2-3	sile 2,6 siSaf	grå, svart instläg	42	25	<0,27	24	27	-0,05	16	85	<10	<10	<10	Ej påvisad
Skrubborn.	368:1	0-0,5	ursaf	brun	6	12,2 ^{ns}	3,2	1500	37	0,44	33	830	<10	<10	<10	Ej påvisad
	368:2	0,5-1	ursaf	0,6-1 bara tegel	4,9	2400	2,1	390	20	0,38	18	400	<10	<10	<10	Ej påvisad
	368:3	1-1,5	sufsilE	grå, svart instläg	6,3	190	0,32	41	32	-0,05	23	100	<10	<10	<10	Ej påvisad
	368:4	1,5-2	sufsilE	grå, 1,4-1,6 m svarta instläg	4,8	48	<0,3	40	30	-0,05	21	89	<10	<10	<10	Ej påvisad
	368:5	2-3	sile 2,5 siSaf	grå, svart instläg	2,5	58 ^{ns}	0,61	100	20	0,08	12	140	<10	<10	<10	Ej påvisad
Skrubborn.	377:1	0-0,6	ursaf	röd	14	600	9,8	150	10	0,38	6,2	1800	<10	<10	<10	Ej påvisad
	377:2	0,6-1	les 0,8 Le	brun, svarta instläg	5,9	12	0,45	31	31	-0,05	13	1100	<10	<10	<10	Ej påvisad
	377:3	1-1,5	SuSi	svart	5,7	22	0,63	28	30	-0,05	27	140	<10	<10	<10	Ej påvisad
	377:4	1,5-2	Le 1,85 SuSi	svart	5,3	82	0,96	36	29	-0,05	18	270	<10	<10	<10	Ej påvisad
	377:5	2-3	SuSi 2,2 SuF	grå, svart 2,7-3 m trärester	<2,4	1,8	-0,24	6,2	20	-0,05	10	46	<10	<10	<10	Ej påvisad
Skrubborn.	378:1	0-0,5	ursaf 0,4 kol	brun, svart	2,3	49	0,66	33	18	0,07	22	110	<10	<10	<10	Ej påvisad
	378:2	0,5-1	kol 0,8 ursaf	brun, grå, svarta instläg, gry ca 1,2 m	<2,8	34	-0,28	19	5,3	-0,05	4,7	56	<10	<10	<10	Ej påvisad
	378:3	1-1,5	ursaf 1,1 SuF	grå, svarta instläg	4,3	10	-0,28	20	25	-0,05	17	52	<10	<10	<10	Ej påvisad
	378:4	1,5-2	sufsilE	grå, svarta instläg	4,3	7,2	-0,28	20	24	-0,05	17	55	<10	<10	<10	Ej påvisad

Alderholmen - Miljöteknisk undersökning Sammanställning av analysdata och fältobservationer

Metod	Markning punktintervall	Nivå (m)	Jordart	Anmärkning	grå, svarta insläg	%	Σ	P	C	C₁	C₂	C₃	C₄	C₅	C₆	C₇	C₈	C₉	C₁₀	C₁₁	C₁₂	C₁₃	C₁₄	C₁₅	C₁₆	C₁₇	C₁₈	C₁₉	C₂₀	C₂₁	C₂₂	C₂₃	C₂₄	C₂₅	C₂₆	C₂₇	C₂₈	C₂₉	C₃₀	C₃₁	C₃₂	C₃₃	C₃₄	C₃₅	C₃₆	C₃₇	C₃₈	C₃₉	C₄₀	C₄₁	C₄₂	C₄₃	C₄₄	C₄₅	C₄₆	C₄₇	C₄₈	C₄₉	C₅₀	C₅₁	C₅₂	C₅₃	C₅₄	C₅₅	C₅₆	C₅₇	C₅₈	C₅₉	C₆₀	C₆₁	C₆₂	C₆₃	C₆₄	C₆₅	C₆₆	C₆₇	C₆₈	C₆₉	C₇₀	C₇₁	C₇₂	C₇₃	C₇₄	C₇₅	C₇₆	C₇₇	C₇₈	C₇₉	C₈₀	C₈₁	C₈₂	C₈₃	C₈₄	C₈₅	C₈₆	C₈₇	C₈₈	C₈₉	C₉₀	C₉₁	C₉₂	C₉₃	C₉₄	C₉₅	C₉₆	C₉₇	C₉₈	C₉₉	C₁₀₀	C₁₀₁	C₁₀₂	C₁₀₃	C₁₀₄	C₁₀₅	C₁₀₆	C₁₀₇	C₁₀₈	C₁₀₉	C₁₁₀	C₁₁₁	C₁₁₂	C₁₁₃	C₁₁₄	C₁₁₅	C₁₁₆	C₁₁₇	C₁₁₈	C₁₁₉	C₁₂₀	C₁₂₁	C₁₂₂	C₁₂₃	C₁₂₄	C₁₂₅	C₁₂₆	C₁₂₇	C₁₂₈	C₁₂₉	C₁₃₀	C₁₃₁	C₁₃₂	C₁₃₃	C₁₃₄	C₁₃₅	C₁₃₆	C₁₃₇	C₁₃₈	C₁₃₉	C₁₄₀	C₁₄₁	C₁₄₂	C₁₄₃	C₁₄₄	C₁₄₅	C₁₄₆	C₁₄₇	C₁₄₈	C₁₄₉	C₁₅₀	C₁₅₁	C₁₅₂	C₁₅₃	C₁₅₄	C₁₅₅	C₁₅₆	C₁₅₇	C₁₅₈	C₁₅₉	C₁₆₀	C₁₆₁	C₁₆₂	C₁₆₃	C₁₆₄	C₁₆₅	C₁₆₆	C₁₆₇	C₁₆₈	C₁₆₉	C₁₇₀	C₁₇₁	C₁₇₂	C₁₇₃	C₁₇₄	C₁₇₅	C₁₇₆	C₁₇₇	C₁₇₈	C₁₇₉	C₁₈₀	C₁₈₁	C₁₈₂	C₁₈₃	C₁₈₄	C₁₈₅	C₁₈₆	C₁₈₇	C₁₈₈	C₁₈₉	C₁₉₀	C₁₉₁	C₁₉₂	C₁₉₃	C₁₉₄	C₁₉₅	C₁₉₆	C₁₉₇	C₁₉₈	C₁₉₉	C₂₀₀	C₂₀₁	C₂₀₂	C₂₀₃	C₂₀₄	C₂₀₅	C₂₀₆	C₂₀₇	C₂₀₈	C₂₀₉	C₂₁₀	C₂₁₁	C₂₁₂	C₂₁₃	C₂₁₄	C₂₁₅	C₂₁₆	C₂₁₇	C₂₁₈	C₂₁₉	C₂₂₀	C₂₂₁	C₂₂₂	C₂₂₃	C₂₂₄	C₂₂₅	C₂₂₆	C₂₂₇	C₂₂₈	C₂₂₉	C₂₃₀	C₂₃₁	C₂₃₂	C₂₃₃	C₂₃₄	C₂₃₅	C₂₃₆	C₂₃₇	C₂₃₈	C₂₃₉	C₂₄₀	C₂₄₁	C₂₄₂	C₂₄₃	C₂₄₄	C₂₄₅	C₂₄₆	C₂₄₇	C₂₄₈	C₂₄₉	C₂₅₀	C₂₅₁	C₂₅₂	C₂₅₃	C₂₅₄	C₂₅₅	C₂₅₆	C₂₅₇	C₂₅₈	C₂₅₉	C₂₆₀	C₂₆₁	C₂₆₂	C₂₆₃	C₂₆₄	C₂₆₅	C₂₆₆	C₂₆₇	C₂₆₈	C₂₆₉	C₂₇₀	C₂₇₁	C₂₇₂	C₂₇₃	C₂₇₄	C₂₇₅	C₂₇₆	C₂₇₇	C₂₇₈	C₂₇₉	C₂₈₀	C₂₈₁	C₂₈₂	C₂₈₃	C₂₈₄	C₂₈₅	C₂₈₆	C₂₈₇	C₂₈₈	C₂₈₉	C₂₉₀	C₂₉₁	C₂₉₂	C₂₉₃	C₂₉₄	C₂₉₅	C₂₉₆	C₂₉₇	C₂₉₈	C₂₉₉	C₃₀₀	C₃₀₁	C₃₀₂	C₃₀₃	C₃₀₄	C₃₀₅	C₃₀₆	C₃₀₇	C₃₀₈	C₃₀₉	C₃₁₀	C₃₁₁	C₃₁₂	C₃₁₃	C₃₁₄	C₃₁₅	C₃₁₆	C₃₁₇	C₃₁₈	C₃₁₉	C₃₂₀	C₃₂₁	C₃₂₂	C₃₂₃	C₃₂₄	C₃₂₅	C₃₂₆	C₃₂₇	C₃₂₈	C₃₂₉	C₃₃₀	C₃₃₁	C₃₃₂	C₃₃₃	C₃₃₄	C₃₃₅	C₃₃₆	C₃₃₇	C₃₃₈	C₃₃₉	C₃₄₀	C₃₄₁	C₃₄₂	C₃₄₃	C₃₄₄	C₃₄₅	C₃₄₆	C₃₄₇	C₃₄₈	C₃₄₉	C₃₅₀	C₃₅₁	C₃₅₂	C₃₅₃	C₃₅₄	C₃₅₅	C₃₅₆	C₃₅₇	C₃₅₈	C₃₅₉	C₃₆₀	C₃₆₁	C₃₆₂	C₃₆₃	C₃₆₄	C₃₆₅	C₃₆₆	C₃₆₇	C₃₆₈	C₃₆₉	C₃₇₀	C₃₇₁	C₃₇₂	C₃₇₃	C₃₇₄	C₃₇₅	C₃₇₆	C₃₇₇	C₃₇₈	C₃₇₉	C₃₈₀	C₃₈₁	C₃₈₂	C₃₈₃	C₃₈₄	C₃₈₅	C₃₈₆	C₃₈₇	C₃₈₈	C₃₈₉	C₃₉₀	C₃₉₁	C₃₉₂	C₃₉₃	C₃₉₄	C₃₉₅	C₃₉₆	C₃₉₇	C₃₉₈	C₃₉₉	C₄₀₀	C₄₀₁	C₄₀₂	C₄₀₃	C₄₀₄	C₄₀₅	C₄₀₆	C₄₀₇	C₄₀₈	C₄₀₉	C₄₁₀	C₄₁₁	C₄₁₂	C₄₁₃	C₄₁₄	C₄₁₅	C₄₁₆	C₄₁₇	C₄₁₈	C₄₁₉	C₄₂₀	C₄₂₁	C₄₂₂	C₄₂₃	C₄₂₄	C₄₂₅	C₄₂₆	C₄₂₇	C₄₂₈	C₄₂₉	C₄₃₀	C₄₃₁	C₄₃₂	C₄₃₃	C₄₃₄	C₄₃₅	C₄₃₆	C₄₃₇	C₄₃₈	C₄₃₉	C₄₄₀	C₄₄₁	C₄₄₂	C₄₄₃	C₄₄₄	C₄₄₅	C₄₄₆	C₄₄₇	C₄₄₈	C₄₄₉	C₄₅₀	C₄₅₁	C₄₅₂	C₄₅₃	C₄₅₄	C₄₅₅	C₄₅₆	C₄₅₇	C₄₅₈	C₄₅₉	C₄₆₀	C₄₆₁	C₄₆₂	C₄₆₃	C₄₆₄	C₄₆₅	C₄₆₆	C₄₆₇	C₄₆₈	C₄₆₉	C₄₇₀	C₄₇₁	C₄₇₂	C₄₇₃	C₄₇₄	C₄₇₅	C₄₇₆	C₄₇₇	C₄₇₈	C₄₇₉	C₄₈₀	C₄₈₁	C₄₈₂	C₄₈₃	C₄₈₄	C₄₈₅	C₄₈₆	C₄₈₇	C₄₈₈	C₄₈₉	C₄₉₀	C₄₉₁	C₄₉₂	C₄₉₃	C₄₉₄	C₄₉₅	C₄₉₆	C₄₉₇	C₄₉₈	C₄₉₉	C₅₀₀	C₅₀₁	C₅₀₂	C₅₀₃	C₅₀₄	C₅₀₅	C₅₀₆	C₅₀₇	C₅₀₈	C₅₀₉	C₅₁₀	C₅₁₁	C₅₁₂	C₅₁₃	C₅₁₄	C₅₁₅	C₅₁₆	C₅₁₇	C₅₁₈	C₅₁₉	C₅₂₀	C₅₂₁	C₅₂₂	C₅₂₃	C₅₂₄	C₅₂₅	C₅₂₆	C₅₂₇	C₅₂₈	C₅₂₉	C₅₃₀	C₅₃₁	C₅₃₂	C₅₃₃	C₅₃₄	C₅₃₅	C₅₃₆	C₅₃₇	C₅₃₈	C₅₃₉	C₅₄₀	C₅₄₁	C₅₄₂	C₅₄₃	C₅₄₄	C₅₄₅	C₅₄₆	C₅₄₇	C₅₄₈	C₅₄₉	C₅₅₀	C₅₅₁	C₅₅₂	C₅₅₃	C₅₅₄	C₅₅₅	C₅₅₆	C₅₅₇	C₅₅₈	C₅₅₉	C₅₆₀	C₅₆₁	C₅₆₂	C₅₆₃	C₅₆₄	C₅₆₅	C₅₆₆	C₅₆₇	C₅₆₈	C₅₆₉	C₅₇₀	C₅₇₁	C₅₇₂	C₅₇₃	C₅₇₄	C₅₇₅	C₅₇₆	C₅₇₇	C₅₇₈	C₅₇₉	C₅₈₀	C₅₈₁	C₅₈₂	C₅₈₃	C₅₈₄	C₅₈₅	C₅₈₆	C₅₈₇	C₅₈₈	C₅₈₉	C₅₉₀	C₅₉₁	C₅₉₂	C₅₉₃	C₅₉₄	C₅₉₅	C₅₉₆	C₅₉₇	C₅₉₈	C₅₉₉	C₆₀₀	C₆₀₁	C₆₀₂	C₆₀₃	C₆₀₄	C₆₀₅	C₆₀₆	C₆₀₇	C₆₀₈	C₆₀₉	C₆₁₀	C₆₁₁	C₆₁₂	C₆₁₃	C₆₁₄	C₆₁₅	C₆₁₆	C₆₁₇	C₆₁₈	C₆₁₉	C₆₂₀	C₆₂₁	C₆₂₂	C₆₂₃	C₆₂₄	C₆₂₅	C₆₂₆	C₆₂₇	C₆₂₈	C₆₂₉	C₆₃₀	C₆₃₁	C₆₃₂	C₆₃₃	C₆₃₄	C₆₃₅	C₆₃₆	C₆₃₇	C₆₃₈	C₆₃₉	C₆₄₀	C₆₄₁	C₆₄₂	C₆₄₃	C₆₄₄	C₆₄₅	C₆₄₆	C₆₄₇	C₆₄₈	C₆₄₉	C₆₅

**Resultat från provtagning vid Magasinsområdet,
Centrala delen och Övriga delen av Alderholmen**

Protokoll från analyslaboratorium, se separat pärm

Alderholmen

Miljöteknisk markundersökning

Geografisk presentation av kemiska data

Gävle 2004-03-19
SCANDIACONSULT SVERIGE AB
Infra/Miljö

Maria Kallvi, uppdragsledare

Elisabeth Österberg

374131
Antal sidor: 4
Antal bilagor: 6

Utskriven: 2004-03-19
[h:\pdoc\374131\q_ber\alderholmen_interpol\interpolation040319\rapp_interpol.doc](http://pdoc\374131\q_ber\alderholmen_interpol\interpolation040319\rapp_interpol.doc)

SCANDIACONSULT SVERIGE AB

Ruddammsgatan 30, Box 1403
801 38 Gävle
Tfn 026-14 95 00
Fax 026-12 71 50

Kontor i region Nord:
Gävle • Härnösand • Hörnefors • Luleå •
Sundsvall • Umeå • Östersund

Regionkontor finns i
Göteborg • Malmö • Stockholm •
Luleå • Eskilstuna

Säte i Stockholm • Org. nr 556133-0506

RAMBOLL

Scandiaconsult ingår i RAMBÖLL-koncernen. Sammanslagningen mellan RAMBÖLL och Scandiaconsult har skapat Nordens största kunskapsföretag inom teknisk konsultverksamhet, management, IT och internationella biståndsprojekt. RAMBÖLL-koncernen har 4 200 medarbetare på fler än 70 kontor. www.ramboll.com

1 Bakgrund och syfte

Tidigare hamn- och industriverksamhet inom Alderholmen har lämnat spår i form av förhöjda halter av metaller och organiska ämnen (PAH) i marken. Inför en byggnation av Alderholmen har Gävle kommun mellan 2001 - 2003 genomfört omfattande provtagningar av jord. Provpunkternas läge har mätts in och resultat från provtagningarna finns samlade i en databas.

I kommande text och bild redovisas geografisk utbredningen av metaller och organiska ämnen i mark på Alderholmen. Avsikten är att ge en bild av föroreningssituationen och de halter som förekommer. Avsikten är inte att avgränsa områden med höga halter som behöver åtgärdas. För avgränsning är korrelationen mellan mätpunkterna för liten och antalet provpunkter för få.

2 Metod

2.1 Indata

De miljötekniska markundersökningarna som genomförts på Alderholmen från 2001 - 2003 omfattar provtagning i 134 punkter i fem nivåer per punkt ner till 3 m markdjup. Jordprov har analyserats på halt av:

- metaller : arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, nickel, zink
- organiska ämnen: olja, PCB, summa cancerogen PAH och summa övriga PAH

Bly, koppar, zink, summa cancerogena PAH och i enstaka fall arsenik förekommer i sådana halter att krav ställs på åtgärder. Dessa ämnen kommer därmed att vara styrande vid en efterbehandling och den geografiska presentationen har begränsats till att omfatta dessa ämnen.

Några analysdata har bedömts utgöra extremvärden och har därför tagits bort inför interpolationsberäkningarna. De värden som har tagits bort är tre analyser av bly och en analys av summa cancerogen PAH. Bly förekommer ofta bundet till partiklar vilket kan ge missvisande höga halter om en partikel förekommer i provet som analyseras. Det analysvärde som togs bort för cancerogena PAH ansågs inte vara representativ då provet utgjordes nästan enbart av kol/aska.

2.2 Interpolation

Resultat från markundersökningarna inom Alderholmen har använts som indata i programmet Surfer, vilket är ett program för beräkning och ritning av nivåkurvor.

Utifrån uppmätta halter av metallerna bly, zink, arsenik och koppar samt halt av summa cancerogen PAH har värden mellan provtagningspunkterna interpolerats fram. Den metod som har använts kallas Kriging. En fördel med metoden är att de ursprungliga mätvärdena bevaras. Metoden förutsätter att det finns ett samband mellan närliggande mätpunkter, vilket kan gälla för mindre delområden på Alderholmen men inte för Alderholmen i stort.

3 Resultat och diskussion

Provpunkternas placering redovisas i bilaga 1 och resultatet av beräkningarna redovisas i bilaga 2 till 6. Eftersom avståndet mellan provpunkterna är relativt långt, 40 m, är korrelationen mellan uppmätta halter i närliggande punkter liten. De geografiska presentationerna ska alltså inte användas för att avgränsa områden med höga halter. Den geografiska presentationen kan dock ge information om på vilket djup föroreningarna förekommer och i viss mån ge indikationer om delområden som är mer förorenade.

Generell bedömning av föroreningssituationen

Gröna områden i bilaga 2 till 6 indikerar att halterna underskrider riktvärdet för markanvändning B. Områden där interpolationen tyder på högre halter är färgade i gult och rött (blir rödare ju högre halter som interpolationen tyder på). Det är dock viktigt att komma ihåg att interpolationskartorna inte kan användas för att avgränsa områden med lägre respektive högre halter. De kan bara användas för att ge en bild av föroreningssituationen och de halter som förekommer på det undersökta området.

Generellt styr halten av summa cancerogena PAH markanvändningen i det undersökta området.

Nedan diskuteras resultaten för varje ämne.

Arsenik

Uppmätta halter av arsenik är generellt låga, men höga halter förekommer i enstaka s k hot spots (bl a provpunkt 407 och 503 på 0,5-1,0 m markdjup). Den mycket höga halten i provpunkt 503 på nivån 1-1,5 m (950 mg/kg TS) ger ett stort genomslag vid interpolationsberäkningarna, vilket leder till att arsenikhalterna intill provpunkt 503 överskattas. Uppmätta halter av arsenik i intilliggande punkter ligger dock i nivå med naturliga bakgrundshalter. Den höga halten i punkt 503 på nivå 1,5-2 m kan vara orsakad av kontaminering vid provtagning från ovanliggande jordlager.

Bly

Höga halter av bly förekommer från 0-1 m markdjup. En tendens finns att blyhalterna är högre i den norra delen av undersökningsområdet, strax söder om Korpens motionshall. Där uppmättas även extremhalter av bly som har uteslutits inför beräkningarna. Enstaka höga halter av bly har även uppmäts i den västra delen av undersökningsområdet.

Från 1 m djup och djupare underskrider samtliga halter riktvärdet för markanvändning B. Den uppmätta höga halten i provpunkt 368 på nivån 2 till 3 m markdjup bedöms vara orsakad av kontaminering vid provtagning från ovanliggande jordlager och har tagits bort inför beräkningarna.

Koppar

Uppmätta halter av koppar är generellt låga och underskider riktvärdet för markanvändning B, C, D och H. Tre stycken provpunkter med höga halter har uppmäts. Provpunkt 386 (2200 mg/kg TS på 0,5 – 1,0 m markdjup) har inte gett något större genomslag i interpolationen då uppmätta halter i närliggande provpunkterna är låga. Höga halter har även uppmäts i provpunkt 284 och 302 (2500 mg/kg TS respektive 3500 mg/kg TS). I provpunkt 302 var kopparhalterna höga på 0-0,5 m och 1-1,5 m markdjup.

Från 2,0 m markdjup underskider samtliga uppmätta halter riktvärdet för markanvändning B, C, D och H.

Zink

Alla uppmätta halter underskider riktvärdet för markanvändning B, C, D och H (7000 mg/kg TS).

Summa cancerogen PAH

På 0-0,5 m markdjup finns de högsta uppmätta halterna av summa cancerogena PAH. Halterna sjunker sedan med ökande markdjup. På 1,5-2 m markdjup förekommer halter överskridande riktvärdet för markanvändning B bara fläckvis. Halten av summa cancerogena PAH domineras förorenings situationen på det undersökta området.

Bilaga

1. Plankarta Alderholmen provtagningspunkter
2. Arsenik
3. Bly
4. Koppar
5. Zink
6. Summa cancerogena PAH